

登祿普轎車胎擴大辦理主動預防性安全檢查/置換計畫

一、商品名稱:轎車輪胎

二、廠牌: DUNLOP 花紋: SP TOURING T1

三、業者: 住友橡膠工業株式會社製造(簡稱住友公司),
國住橡膠股份有限公司代理及進口(簡稱國住公司)

四、數量: 可能涉及瑕疵數量最多約 3,000 條; 進口總數量為約 19 萬條。

(2015 年 9 月 1 日曾辦理同型號, 不同生產區間之主動預防性安全檢查/置換計畫,
相關訊息詳網址:

<http://safety.bsmi.gov.tw/wSite/ct?xItem=58172&ctNode=4735&mp=65>)

五、產製期間: 2013 年-2014 年(包含一小部分 2015 年年初製造, 詳細如下所示)

六、銷售地點: 台灣地區

七、瑕疵情形:

住友公司於 2013 年-2014 年在泰國及印尼工廠生產的「SP TOURING T1」, 一部分尺寸、製造週期的輪胎, 因行駛產生劣化, 導致極少數輪胎會有變形的可能性。

如果輪胎在已經變形的情況下繼續行駛的話, 最壞的情況可能會發生急劇的空氣洩漏、車身失去控制。因此為了消費者的安全及權益, 國住橡膠股份有限公司主動發布此訊息並進行放寬申請檢查範圍及輪胎置換動作。

八、詳細描述:

(1) 於高速行駛時, 可能產生鋼絲簾線剝離, 發生急劇地空氣洩漏。

(2) 此狀況發生的前兆是行駛時會感到車胎震動幅度加大, 導致輪胎變形, 如不處理最後有可能導致車身失控。

九、造成損害: 台灣市場目前尚無接獲商品事故通報案例。

十、矯正措施:

1. 實施免費輪胎安全檢查以及置換, 凡屬生產區間之對象規格一律免費置換。

2. 在各店家公告安全檢查以及置換內容。

3. 於本公司網站首頁明顯處, 刊登安全檢查以及置換內容。

4. 於經濟部標準檢驗局安全資訊網上刊登安全檢查及置換內容。

5. 設置免付費專線: 0809-011-959

服務時間 星期一至星期五 09:30~16:30

十一、依據: 商品檢驗法第 63 條之一 消費者保護法第 36 至 38 條

消費者保護法第 10 條

十二、產地: 泰國、印尼

十三、業者聯絡方式: 本計畫客服專線 0809-011-959

此次放寬申請條件範圍之對象輪胎

花紋	尺寸	生產工廠	生產週期
Dunlop SP Touring T1	215/70R15 98H	R8-泰國廠	1013-0215
Dunlop SP Touring T1	215/65R15 96T	7T-印尼廠	0113-5214
Dunlop SP Touring T1	205/65R15 94H	R8-泰國廠	1713-0415
	94T	7T-印尼廠	0113-4814
Dunlop SP Touring T1	205/60R16 92H	7T-印尼廠	0613-4714
Dunlop SP Touring T1	205/60R15 91H	7T-印尼廠	0113-4814
Dunlop SP Touring T1	195/65R15 91H	R8-泰國廠	1813-5014
	91T	7T-印尼廠	0113-5214
Dunlop SP Touring T1	195/70R14 91T	7T-印尼廠	0113-4614
Dunlop SP Touring T1	195/60R15 88H	R8-泰國廠	0313-5014
Dunlop SP Touring T1	185/65R15 88H	R8-泰國廠	2213-5214
Dunlop SP Touring T1	185/70R14 88H	R8-泰國廠	0313-5014
Dunlop SP Touring T1	185/65R14 86H	R8-泰國廠	0313-0815

商品外觀圖(照片)



商品相關資訊標示位置圖

 生產週期的看法(例)

