


連江縣環境資源局疑似廢車拖吊（拆解）作業程序紀錄表

| 選項                                  | 作 業 事 項                                     | 紀 錄 事 項                                                                                  |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. 核對查報資料                                   | 查報單編號：EZ-0000002090 車號：_____<br>引擎號碼：____ 無 _____<br>地點：北竿塘岐村 127 號右側空地<br>廠牌形式：豐田 顏色：銀色 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 檢查車上資料物品及貼上封條                            | 資料或物品名稱：____ 無 _____<br>封條編號：112042901                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3. 拖吊（拆解）作業拍照                               | 紀錄有日期並能明顯辨別，由上而下黏貼（或列印）於背面                                                               |
| <input type="checkbox"/>            | 4. 公告後拆解                                    | 限大型車輛或無法拖吊者採現地公告一個月後需拆解者（公告日期：____年____月____日）                                           |
| <input type="checkbox"/>            | 5. 查報 7 日後 24 小時內完成拖吊                       | 距查報 7 日後 24 小時拖吊者（拖吊日期：____年____月____日____時____分）                                        |
| <input type="checkbox"/>            | 6. 查報 7 日後 96 小時內拖吊者                        | 距查報後 96 小時內拖吊者（拖吊日期：____年____月____日____時____分）                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7. 查報 7 日後逾 96 小時拖吊者                        | 拖吊日期：112 年 04 月 29 日 11 時 36 分                                                           |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8. 移置貯存地點                                   | 地點名稱：北竿鄉資源回收廠<br>管理人簽章 朱志偉                                                               |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9. 資料彙整                                     | 併同鄉公所、警察所查報通報表及照片資料已黏貼於背面                                                                |
| <input type="checkbox"/>            | 10. 本紀錄正本 1 式 2 份個別送環保局公告 1 個月，及編製成季報送環保局備查 | ____年____月____日____時____分送達連江縣政府環境保護局<br>（紀錄 2 份請環保課確認後簽章，並檢附公告影本）                       |
| 備註                                  | 作業時應注意作業安全及拖吊車輛維護（限安全網拖吊，必要時增設防護措施）         |                                                                                          |



編號：EZ-0000002090

廠牌形式：豐田




車種：汽車

顏色：銀色

引擎號碼：無


地點：塘岐村 127 號右側空地

車輛已拖吊



連江縣環境資源局疑似廢車拖吊（拆解）作業程序紀錄表

| 選項                                  | 作 業 事 項                                     | 紀 錄 事 項                                                                                |
|-------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | 1. 核對查報資料                                   | 查報單編號：EZ-0000002093 車號：_____<br>引擎號碼：____ 無 _____<br>地點：北竿機場管制塔台前停車場<br>廠牌形式：未知 顏色：黑白色 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 2. 檢查車上資料物品及貼上封條                            | 資料或物品名稱：____ 無 _____<br>封條編號：112042903                                                 |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 3. 拖吊（拆解）作業拍照                               | 紀錄有日期並能明顯辨別，由上而下黏貼（或列印）於背面                                                             |
| <input type="checkbox"/>            | 4. 公告後拆解                                    | 限大型車輛或無法拖吊者採現地公告一個月後需拆解者（公告日期：__年__月__日）                                               |
| <input type="checkbox"/>            | 5. 查報 7 日後 24 小時內完成拖吊                       | 距查報 7 日後 24 小時拖吊者（拖吊日期：__年__月__日__時__分）                                                |
| <input type="checkbox"/>            | 6. 查報 7 日後 96 小時內拖吊者                        | 距查報後 96 小時內拖吊者（拖吊日期：__年__月__日__時__分）                                                   |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 7. 查報 7 日後逾 96 小時拖吊者                        | 拖吊日期：112 年 04 月 29 日 15 時 13 分                                                         |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 8. 移置貯存地點                                   | 地點名稱：北竿鄉資源回收廠<br>管理人簽章 朱志偉                                                             |
| <input checked="" type="checkbox"/> | 9. 資料彙整                                     | 併同鄉公所、警察所查報通報表及照片資料已黏貼於背面                                                              |
| <input type="checkbox"/>            | 10. 本紀錄正本 1 式 2 份個別送環保局公告 1 個月，及編製成季報送環保局備查 | __年__月__日__時__分送達連江縣政府環境保護局<br>（紀錄 2 份請環保課確認後簽章，並檢附公告影本）                               |
| 備註                                  | 作業時應注意作業安全及拖吊車輛維護（限安全網拖吊，必要時增設防護措施）         |                                                                                        |



編號：EZ-0000002093

廠牌形式：未知

車種：機車

顏色：黑白色

引擎號碼：無

地點：北竿機場管制塔台前停車場

車輛已拖吊

