

## 107 年「涼蓆」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商及/或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示 初步查核結果	品質項目檢測結果
1	(未標示)	--	規格:嬰兒床 尺寸:(未標示) 材料:臺灣桂竹 製造日期:(未標示)	臺灣	製造商:篁城竹簾 地址:(未標示) 電話:(03)5956965	篁城竹蓆文化館 地址:新竹縣竹東鎮北興路2段6-1號 電話:(03)5956965	450	△ 未標示以下事項: 1.商品名稱。 2.製造商地址。 3.尺寸。 4.製造日期。	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋出量
2	宜夏涼蓆	--	規格:-- 尺寸:3尺 材料:天然桂竹 製造日期:(未標示)	臺灣	製造商:宜夏股份有限公司 地址:彰化縣溪州鄉溪厝村三戶巷96號 電話:(04)8899715	美豐棉被店 地址:新竹縣竹東鎮信義路163號 電話:(03)5968286	390	△ 未標示製造日期。	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋出量
3	日式蘭草蓆3尺	朴樹灣 PUSH UWAN	規格:-- 尺寸:90×193 cm 材料:蘭草/棉 製造日期:2017.8.3	中國大陸	製造商:永盛草蓆工藝品有限公司 地址:揚州經濟開發區朴席鎮朴樹路169號 電話:051483710036 進口商:SOBA 精品 地址:苗栗縣公館鄉五谷1鄰13-1號 電話:0981966060	普利百貨商行 地址:桃園市觀音區環中路403號 電話:(03)2824028	499	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋出量
4	碳化孟宗竹蓆	明佳	規格:-- 尺寸:90×180 cm/ 3×6 尺 材料:孟宗竹 製造日期:2018.3.2	中國大陸	委製商/進口商:明佳木珠百貨 地址:彰化縣二水鄉員集路3段285號 電話:(04)8796434	景隆商行 地址:苗栗縣苑裡鎮信義路1-2號 電話:(037)862337	699	○	總評:● ○過氧化氫 ●甲醛釋出量 1. 平均值 2.2 mg/L [超出國家標準規定 0.5 毫克/公升(mg/L)以下之要求]。 2. 最大值 2.4 mg/L [超出國家標準規定不得超過 0.7 毫克/公升(mg/L)之要求]。
5	1+1 竹蓆	--	規格:單人 尺寸:3x6 尺 材料:天然竹 製造日期:107/3/28	越南	委製商/進口商:參元企業有限公司 地址:彰化縣溪湖鎮二溪路2段738號 電話:(04)8813023	九如商行 地址:新竹縣竹東鎮大同路112號 電話:(03)5940658	250	○	總評:● ○過氧化氫 ●甲醛釋出量 1. 平均值 10.8 mg/L [超出國家標準規定 0.5 毫克/公升(mg/L)以下之要求]。 2. 最大值 13.2 mg/L [超出國家標準規定不得超過 0.7 毫克/公升(mg/L)之要求]。

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商及/或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示 初步查核結果	品質項目檢測結果
6	吉田精緻3D透氣紙纖蓆	吉田 Yoshida	規格:單人 尺寸:90×180 cm 材料:紙纖 製造日期:(未標示)	臺灣	製造商:時茂豐有限公司 地址:臺南市歸仁區和順路2段250號 電話:(06)2717958	大潤發中壢店 地址:桃園市中壢區中北路2段468號 電話:(03)438-8288	891	△ 未標示製造日期。	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
7	MSM天然全涼夏蓆	Mexso mn MSM	規格:雙人 尺寸:150×180 cm 材料:天然植草 製造日期:2017.8.1	中國大陸	製造商:江西省地質礦產開發總公司 地址:江西省南昌市站前路176號 電話:079186114275 進口商:美思夢實業有限公司 地址:高雄市楠梓區藍田里大學32街388巷1號 電話:(07)3511890	大潤發中壢店 地址:桃園市中壢區中北路2段468號 電話:(03)438-8288	259	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
8	Going青白交涼夏蓆	--	規格:雙人 尺寸:150×180cm 材料:天然竹材 製造日期:2017824	中國大陸	委製商:金草企業有限公司 地址:高雄市岡山區嘉興里嘉興路62號 電話:(07)6225222 進口商:(未標示名稱、電話、地址)	大潤發中壢店 地址:桃園市中壢區中北路2段468號 電話:(03)438-8288	457	△ 未標示進口商名稱、電話及地址。	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
9	新手工天然單人蓆	--	規格:單人 尺寸:3×6尺/1.8m 材料:蘭草 製造日期:107.3.1	中國大陸	製造商:(未標示名稱、電話、地址) 進口商:賓興實業有限公司 地址:桃園市龍潭區中豐路633號 電話:(03)4192377 經銷商:林增有限公司 地址:新北市板橋區干城路161號1樓 電話:(02)29580255	遠百企業股份有限公司楊梅分公司 地址:桃園市楊梅區中山北路2段23巷6號 電話:(03)2726288	529	△ 未標示製造商名稱、電話及地址。	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
10	刮青竹蓆	海洋	規格:-- 尺寸:90×180±5 cm 材料:天然孟宗竹 製造日期:2017.8	臺灣	製造商:振雅商行 地址:臺中市西屯區大信街52號8樓 電話:(04)22391922	遠百企業股份有限公司楊梅分公司 地址:桃園市楊梅區中山北路2段23巷6號 電話:(03)2726288	549	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
11	刮青竹蓆	元	規格:-- 尺寸:3×6尺 材料:天然竹 製造日期:106.2.1	中國大陸	委製/進口商:參元企業有限公司 地址:彰化縣溪湖鎮二溪路二段738號 電話:(04)8813023	快樂家商行 地址:桃園市楊梅區新農街155號 電話:(03)4851077	299	○	總評:● ○過氧化氫 ●甲醛釋放量 1.平均值 1.5 mg/L [超出國家標準規定 0.5 毫克/公升(mg/L)以下之要求]。 2.最大值 1.5 mg/L [超出國家標準規定不得超過 0.7 毫克/公升(mg/L)之要求]。

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商及/或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示 初步查核結果	品質項目檢測結果
12	精緻黑格竹蓆	--	規格:-- 尺寸:3x6 尺 材料:孟宗竹/ 紙纖維 製造日期:105.3.10	中國大陸	製造商:青林天然竹藝 地址:浙江省義烏布后宅工業園區 電話:13606896940 供應商:詠隆寢具行 地址:桃園市中壢區龍東路 333 號 電話:(03)4561536 進口商:(未標示名稱、電話、地址)	隆冠百貨有限公司(超舜五金百貨) 地址:新竹縣湖口鄉成功路 333 號 電話:(03)5901867	699	△ 未標示進口商名稱、電話及地址。	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
13	寬版刮青涼竹蓆	蘿莉絲	規格:單人 3x6 尺 尺寸:90x180cm 材料:孟宗竹 製造日期:180320	中國大陸	製造商:三佛竹業有限公司 地址:福建省南靖縣山城鎮建設路 75 號 電話:05967798858 進口商:日式寢具實業有限公司 地址:彰化縣二水鄉合和村番田一巷 22 號 電話:(04)8793186	家福股份有限公司桃園中壢分公司 地址:桃園市中壢區中山東路 2 段 510 號 電話:(03)4562149	585	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
14	青白竹蓆	京都	規格:-- 尺寸:3x6 尺 材料:孟宗竹+塑膠 製造日期:106.4.25	臺灣	製造商:捷興企業股份有限公司 地址:彰化縣大村鄉員大路 11-1 號 電話:(04)8521864	家福股份有限公司桃園中壢分公司 地址:桃園市中壢區中山東路 2 段 510 號 電話:(03)4562149	490	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
15	無線竹蓆	--	規格:-- 尺寸:3x6 尺 材料:天然竹/布 製造日期: 附縫標示 106.12.21 外包裝標示 107.3.9	臺灣	製造商: 外包裝標示:金城寢具有限公司 地址:彰化縣大村鄉村上村中山路 2 段 6 號 電話:(04)8531066 附縫標示:金格簾工業股份有限公司 地址:彰化縣鹿港鎮海埔里顏厝巷 59 號 電話:(04)7788256	欣悅來興業有限公司 地址:新竹縣湖口鄉中山路 1 段 796 號 (03)5905001	799	△ 附縫與外包裝以下事項標示不一致: 1.製造商名稱、電話及地址 2.製造日期	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量
16	刮青竹蓆	--	規格:-- 尺寸:3x6 尺 材料:天然竹/布 製造日期:107.3.14	中國大陸	委製進口商:金城寢具有限公司 地址:彰化縣大村鄉村上村中山路 2 段 6 號 電話:(04)8531066	欣悅來興業有限公司 地址:新竹縣湖口鄉中山路 1 段 796 號 (03)5905001	299	○符合	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋放量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

項次	品名	廠牌	規格/型號	產地	製造商及/或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	中文標示 初步查核結果	品質項目檢測結果
17	孟宗竹涼蓆	長春牌	規格:-- 尺寸:4尺 材料:天然竹/布 製造日期:(未標示)	臺灣	製造商:長春織蓆股份有限公司 地址:彰化縣員林鎮大埔里三潭巷7號 電話:(04)8355155	永裕草蓆棉被行 地址:桃園市中壢區中山東路2段22號 電話:(03)4561958	500	△ 未標示製造日期。	總評:● ○過氧化氫 ●甲醛釋出量 1. 平均值 3.1 mg/L [超出國家標準規定 0.5 毫克/公升(mg/L)以下之要求]。 2. 最大值 3.3 mg/L [超出國家標準規定不得超過 0.7 毫克/公升(mg/L)之要求]。
18	特製大甲蓆	--	規格:-- 尺寸:(未標示) 材料:天然草 製造日期:(未標示)	中國大陸	製造商:李進工藝制品廠 地址:東陽市千祥鎮靜庄村 電話:05796440376 進口商:中南竹藝有限公司 地址:南投縣竹山鎮大和街181號 電話:(049)2647314	大信百貨有限公司 地址:新竹縣新豐鄉松林村新興路72號 電話:(03)5571641	129	△ 未標示以下事項: 1. 尺寸。 2. 製造日期。	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋出量
19	孟宗竹蓆	--	規格:-- 尺寸:150×180 cm 材料:天然孟宗竹蓆 製造日期:(未標示)	(未標示)	信聯五金百貨大批發 地址:新竹市水利路56-1號 電話:(03)5332890	旺財牛五金百貨行 地址:新竹縣竹東鎮大同路89號 電話:(03)5960817	420	△ 未標示以下事項: 1. 原產地。 2. 製造日期。	總評:● ○過氧化氫 ●甲醛釋出量 1. 平均值 0.9 mg/L [超出國家標準規定 0.5 毫克/公升(mg/L)以下之要求]。 2. 最大值 1.0 mg/L [超出國家標準規定不得超過 0.7 毫克/公升(mg/L)之要求]。
20	孟宗竹涼蓆	--	規格:-- 尺寸:150×180 cm 材料:孟宗竹 製造日期:2015.2.5	中國大陸	製造商:弘光蓆業有限公司 地址:福建省建甌市南雅鎮工業路88號 電話:0599-3523185 進口商:榮旺實業有限公司 地址:彰化縣北斗鎮中興街165號 電話:(04)8880623	世貿行 地址:桃園市龜山區大崗村忠義路2段515號 電話:(03)3180548	515	○	總評:○ ○過氧化氫 ○甲醛釋出量

「○」表示符合規定；「●」表示不符合規定；「△」表示中文標示初步檢查不符合規定。

**備註:**

**1. 品質檢測: 依據國家標準 CNS 15720「蓆」檢測「過氧化氫」及「甲醛含量」等2項。**

- (1)「過氧化氫」: 材料為草本植物、竹、藤、木材者, 不得殘留過氧化氫。
- (2)「甲醛含量」:

- a.天然植物、竹、藤、木者：甲醛釋出量平均值為 0.5 毫克/公升(mg/L)以下，而 2 組試片之甲醛釋出量最大值不得超過為 0.7 毫克/公升(mg/L)。
  - b.皮革：與皮膚直接接觸者，游離甲醛限量值為 75 ppm 以下；與皮膚不接觸者，游離甲醛限量值為 300 ppm 以下。
  - c.織物：與皮膚直接接觸者，游離甲醛限量值為 75 ppm 以下；與皮膚非直接接觸者，游離甲醛限量值為 300 ppm 以下。
- (說明：ppm 是濃度的一種單位，它代表百萬分之一，在水溶液中有時被用來代替「毫克/公升(mg/L)」)

**2. 中文標示檢查：依據「商品標示法」第 9 條規定應標示項目如下：**

- (1) 商品名稱。
- (2) 生產、製造商名稱、電話、地址。屬進口商品者，並應標示進口商名稱、電話及地址。
- (3) 原產地。
- (4) 主要成分或材料。
- (5) 尺寸。
- (6) 國曆或西曆製造日期(但有時效性者，應加註有效日期或有效期間)。

**3. 本次檢驗件數共 20 件。**

**(1) 品質檢測結果：**

- a.「過氧化氫」：檢測結果全數符合國家標準要求。
- b.「甲醛含量」：計 5 件(項次 4、5、11、17、19)超出國家標準規定[即甲醛釋出量平均值需在 0.5 毫克/公升(mg/L)以下，以及最大值不得超過 0.7 毫克/公升(mg/L)之要求]。

- (2) 中文標示查核：**初步查核計 10 件(項次 1、2、6、8、9、12、15、17、18、19)不符合「商品標示法」規定，主要為未標示「商品名稱及製造商地址」(項次 1)、「製造商名稱、電話及地址」(項次 9)、「進口商名稱、電話及地址」(項次 8、12)、「原產地」(項次 19)、「尺寸」(項次 1、18)及「製造日期」(項次 1、2、6、17、18、19)等應標示項目，以及附縫與外包裝標示之「製造商名稱、電話及地址、製造日期」不一致(項次 15)。