

108 年市售「旅行箱」檢測結果彙整表

項次	廠牌	規格/型號	原產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (含地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (含不符合原因)	檢測結果 (含不符合原因)
1	Roberta Juden	R-1609(R-9001)	中國 大陸	翔愛實業有限公司 新北市蘆洲區中山一路 95 巷 20 弄 3 號	日日新皮件行 彰化縣員林鎮光明街 374 號 (04)8355354	2800	○商品標驗標識 ●中文標示 未標示製造日期、委製商 電話、進口商電話	總評：● 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：○ 游離甲醛：○ 落下試驗：● 發生腳輪輪座及箱體破裂 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
2	Starpard	SP-15(ABS)	中國 大陸	麥斯皮件有限公司 南投縣埔里鎮北門里忠孝路 322 號 0800-020989	日日新皮件行 彰化縣員林鎮光明街 374 號 (04)8355354	1700	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：● 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：● 發生箱體破裂 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○

說明：「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。

項次	廠牌	規格/型號	原產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (含地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (含不符合原因)	檢測結果 (含不符合原因)
3	將印	M3002(28)-PP	中國大陸	將印實業有限公司 臺中市外埔區甲后路三段 627 巷 48 號 1F (04)26831481	日日新皮件行 彰化縣員林鎮光明街 374 號 (04)8355354	5800	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：○ 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
4	萬國	KJ40	台灣	萬國通路股份有限公司 臺南市歸仁區中山九街 40 號 (0809)080567	家福股份有限公司南投分公司 南投縣南投市三和三路 21 號 (049)2245318	3980	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：○ 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
5	Windmill	C-FA053	中國大陸	美冠皮件有限公司 臺中市區民族路 94 號 1 樓 (04)22299422	家福股份有限公司南投分公司 南投縣南投市三和三路 21 號 (049)2245318	4140	○商品標驗標識 ●中文標示 未依規定標示裝載重量	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：○ 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○

說明：「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。

項次	廠牌	規格/型號	原產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (含地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (含不符合原因)	檢測結果 (含不符合原因)
6	祥銓	0111-6928-POL YESTER	中國大陸	祥銓股份有限公司 彰化縣和美鎮鐵山里中興路2 段26巷12號 (04)7362220	大魯閣商場事業股份有限公 司台中新時代分公司 臺中市東區復興路4段186號 (04)36118888	4080	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
7	LONG KING	LK-8019/28”	中國大陸	永冠通路興業有限公司 臺中市霧峰區中投東路一段 366-1號 (04)23300518	永冠通路興業有限公司 臺中市霧峰區中投東路1段 366號之1 (04)23305923	2000	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○

說明：「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。

項次	廠牌	規格/型號	原產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (含地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (含不符合原因)	檢測結果 (含不符合原因)
8	WELLJOB	納維亞拉鏈箱 29吋玫瑰金	無	威嘉貿易有限公司 臺中市神岡區大洲路108巷 30號 (04)25289666	錦芳行 南投縣草屯鎮太平路2段357 號 (049)2333589	2300	○商品標驗標識 ●中文標示 未依規定標示商品原產地	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
9	誌陽	MA06	台灣	誌陽企業股份有限公司 臺中市大甲區幼獅路17號 (04)26815560	高仕皮包有限公司美術館分 公司 臺中市西區美村路1段498號 1樓 (04)23762916	2980	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：● 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：○ 游離甲醛：○ 落下試驗：● 發生腳輪與箱體連接處裂 開 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○

說明：「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。

項次	廠牌	規格/型號	原產地	製造廠或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (含地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果 (含不符合原因)	檢測結果 (含不符合原因)
10	欣盛豐	BL2401	中國大陸	欣盛豐企業有限公司 臺中市大甲區中山南路 696 號 (04)26712227	松峰戶外有限公司 臺中市大里區國光路 2 段 705 號 (04)24070702	3980	○商品標驗標識 ○中文標示	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗：○ 行走試驗：○
11	KipLing	K12842	中國大陸	台灣威富品牌有限公司 臺北市松山區光復南路 35 號 5 樓 (02)25281118	台灣威富品牌有限公司文心門市部 臺中市西屯區文心一路 521 號 1 樓 (04)22581979	6188	○商品標驗標識 ●中文標示 標示裝載重量與技術文件不符合	總評：○ 遷移元素(8種)：○ 六價鉻：N/A 游離甲醛：○ 落下試驗：○ 裝載試驗：○ 伸縮拉桿功能試驗○ 行走試驗：○

說明：「●」表示不符合規定，「○」表示符合規定。

備註：

1.品質檢測：依據 CNS15331「袋、包及箱產品評估準則」國家標準檢測，包含：

- (1) 遷移元素(8種)：應符合 CNS 15331 第 4.2.2 節遷移元素之規定。
- (2) 六價鉻：應符合 CNS 15331 第 4.2.5 節六價鉻之規定。
- (3) 游離甲醛：應符合 CNS 15331 第 4.2.3 節游離甲醛之規定。
- (4) 落下試驗：不得有破裂、結合構件脫落失效或嚴重變形之缺點。
- (5) 裝載試驗：把手、外殼、箱框及鎖不得變形、斷裂、彎曲或鬆開等有礙使用的缺點。
- (6) 伸縮拉桿功能試驗：拉桿不得脫落、變形或有礙推拉現象。
- (7) 行走試驗：腳輪及伸縮拉桿不得有礙使用之脫落、變形或嚴重磨損之情形。

2.標示查核，查核項目：

(1)「商品檢驗標識」：於本體明顯處以標貼或掛牌方式標示「商品檢驗標識」(如圖例  或 )

(2)「中文標示」項目：依據「商品檢驗法」及前述國家標準，應查核標示事項包括：

- a.商品名稱。
- b.主要材質。
- c.尺度及裝載重量。
- d.製造日期(年、月)。
- e.生產、製造商(委製商)名稱、電話、地址及商品原產地。屬進口者，並應標示進口商名稱、電話、地址。
- f.使用方法及注意事項或警告標示(如：使用後處理方式、保存方法、清洗方式、遠離火源警告事項等)。

3.本次檢驗件數共 11 件，檢測結果為：

(1) 品質項目：

- a. 遷移元素、游離甲醛、六價鉻、裝載試驗、伸縮拉桿功能試驗、行走試驗全數符合規定。
- b. 落下試驗：有 3 件不符合規定(項次 1、2、9)：
 - i.項次 1：發生輪腳輪座及箱體破裂。
 - ii.項次 2：發生箱體破裂。
 - iii.項次 9：發生腳輪與箱體連接處裂開。

(2) 中文標示及商品檢驗標識查核：

- a. 「商品檢驗標識」：全數符合規定。
- b. 「中文標示」項目：有 4 件不符合規定(項次 1、5、8、11)，不符合情形：
 - i.項次 1：未標示製造日期、委製商電話、進口商電話。
 - ii.項次 5：未依規定標示裝載重量。
 - iii.項次 8：未依規定標示商品原產地。
 - iv.項次 11：標示裝載重量與技術文件不符合。