

108 年度「安全鞋」市場購樣檢測結果彙整表

項次	品名	廠牌	型號	產地	製造廠商或進口商 (含地址、電話)	陳售地點 (商店名稱、地址、電話)	價格 (單價/元)	標示查核結果	品質項目檢測結果
1	鋼頭鞋	PROMARK S	964174	臺灣	立揚鞋業企業社 臺中市豐原區朴子街 579 巷 43 號 04-25237201	三商行股份有限公司嘉福 分公司 嘉義市東區忠孝路 346 巷 21 號 05-2756150	890	●商品檢驗標識 有標示商品檢驗標識，但未依規定增 列系列型式。 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRA) N/A 六價鉻含量
2	鋼頭安全鞋	KAWASAKI	K8832	臺灣	捷鴻國際開發有限公司 臺中市豐原區三豐路二段 135 巷 129 弄 30 號 04-25322215	大潤發嘉義店 嘉義市西區博愛路 2 段 281 號 0800-010-020	888	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示「所提供保護之符號及分類符 號」及「製造廠商之型式指定名稱」 標示錯誤。	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRC) N/A 六價鉻含量
3	安全鞋	TONYA	399-OW	臺灣	得裕盛業股份有限公司 新竹縣湖口鄉大同路 11 號 03-5976266	大潤發嘉義店 嘉義市西區博愛路 2 段 281 號 0800-010-020	690	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRC) ○六價鉻含量
4	安全鞋	AMARNA	8902	臺灣	立揚鞋業企業社 臺中市豐原區朴子街 579 巷 43 號 04-25237201	尚順鞋業有限公司 臺南市北區西門路 4 段 192 號 06-2517696	790	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRA) N/A 六價鉻含量
5	橡膠鞋底安 全鞋	EVE&BONS ON	EB-211P	臺灣	聖峰鞋業有限公司 臺中市潭子區豐山莊 55 號 04-25630985	家福股份有限公司台南中 正分公司 臺南市永康區中正南路 358 號 06-2538481	950	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRA) N/A 六價鉻含量
6	安全鞋	HANAMA	H5186	中國 大陸	沙洲有限公司 桃園市楊梅區中興路 237 巷 32 號 03-4821203	家福股份有限公司台南中 正分公司 臺南市永康區中正南路 358 號 06-2538481	878	○商品檢驗標識 ●中文標示 未標示「製造商識別標示」及「製造 廠商之型式指定名稱」標示錯誤。	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRA) ○六價鉻含量

「○」表示符合規定、「●」表示不符合規定、「N/A」表示不適用

7	橡膠底安全鞋	母子鱷魚	AA3397	中國大陸	沙洲有限公司 桃園市楊梅區中興路 237 巷 32 號 03-4821203	遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路 533 號 06-2542532	1280	○商品檢驗標識 ●中文標示 「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤。	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRA) ○六價鉻含量
8	安全鞋	SOLETEC	1616	臺灣	吉賦企業有限公司 臺中市神岡區大明路 191 巷 16 號 04-25286356	遠百企業股份有限公司台南分公司 臺南市永康區中正南路 533 號 06-2542532	1280	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRC) ○六價鉻含量
9	橡膠鞋底安全鞋	GOOD YEAR	GAMX83932	臺灣	聖峰鞋業有限公司 臺中市潭子區豐山莊 55 號 04-25630985	(網購) Pchome 網路家庭國際資訊股份有限公司(網購) 臺北市敦化南路二段 105 號 12 樓	999	○商品檢驗標識 ●中文標示 「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤。	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRC) N/A 六價鉻含量
10	安全鞋	LANEW	24010330	臺灣	榮迪興實業股份有限公司 苗栗縣苑裡鎮中正里 86 號 037-862161	(網購) momo 富邦媒體科技股份有限公司(網購) 臺北市內湖區洲子街 96 號 4 樓	2386	○商品檢驗標識 ○中文標示	總評：○ ○耐衝擊性 ○耐壓縮性 ○防滑性(SRC) ○六價鉻含量

「○」表示符合規定、「●」表示不符合規定、「N/A」表示不適用

備註：

1.品質檢測：

- (1) 耐衝擊性：依 CNS 20344 第 5.4 節規定之方法，以至少 (200±4) J 之衝擊能量試驗時，於衝擊瞬間在護趾片下之空間距離應符合表 6 之規定（不同鞋類尺寸有不同之最小空間距離要求【例：法國尺寸 41 及 42，最小空間距離為 14mm；英國尺寸 81/2~10，最小空間距離為 14.5mm】），此外護趾片不得造成穿透該材料之裂縫，亦即透過該裂縫可看見光線。
- (2) 耐壓縮性：依 CNS 20344 第 5.5 節測試時，於施加一壓縮重為 15kN±0.1kN 情形下，在護趾片下之空間距離應符合表 6 之規定（不同鞋類尺寸有不同之空間距離要求【例：法國尺寸 41 及 42，最小空間距離為 14mm；英國尺寸 81/2~10，最小空間距離為 14.5mm】）。
- (3) 防滑性：
 - (A) SRA：在抹有 12 烷基硫酸鈉(NaLS)溶劑之磁磚地板上之防滑性；在 CNS 20344 第 5.11.1 節規定試驗下，狀態 A(前鞋跟之溜滑性)摩擦係數≥0.28、狀態 B(前平底之溜滑性)摩擦係數≥0.32。
 - (B) SRB：在抹有甘油之鋼製地板上之防滑性；在 CNS 20344 第 5.11.1 節規定試驗下，狀態 C(前鞋跟之溜滑性)摩擦係數≥0.13、狀態 D(前平底之溜滑性)摩擦係數≥0.18。
 - (C) SRC：在抹有 NaLS 溶劑之磁磚地板上之防滑性及在抹有甘油之鋼製地板上之防滑性；狀態 A(前鞋跟之溜滑性)摩擦係數≥0.28、狀態 B(前平底之溜滑性)摩擦係數≥0.32、狀態 C(前鞋跟之溜滑性)摩擦係數≥0.13、狀態 D(前平底之溜滑性)摩擦係數≥0.18。
- (4) 六價鉻含量(僅皮革材質需要檢測)：當皮革依 ISO 17075 規定之測試法判定時，六價鉻含量不得超過 3.0 mg/kg。

2.標示查核：



- (1) 商品檢驗標識：依據「商品檢驗法」查核（商品檢驗標識圖例： 或 ）。
- (2) 中文標示：

(A) 商品檢驗法：「商品名稱」、「進口商或製造廠商名稱」及「進口商或製造廠商地址」。

(B) 依「個人防護用具商品檢驗作業規定」第 19 點規定安全鞋及防護鞋依 CNS 20345 及 CNS 20346 第 7 節 (a)「尺寸」、(b)「製造廠商識別標示」、(c)「製造廠商之型式指定名稱」、(d)「製造年月」及 (f)「依表 2 及表 18 中適用於所提供保護之符號及/或，若可行時，包括適用於表 20 及表 21 所規定之分類(SB、S1 至 S5)」標示。

3.本次檢驗件數共 10 件。

(1) 品質檢測結果：全數符合規定。

(2) 標示查核結果：

(A) 商品檢驗標識：計有 1 件不符合規定（項次 1），不符合情形為有標示商品檢驗標識，但未依規定增列系列型式。

(B) 中文標示：計有 4 件（項次 2、6、7、9）不符合規定。不符合情形為：

(a) 未標示「所提供保護之符號及分類符號」及「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤（項次 2）。

(b) 未標示「製造商識別標示」及「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤（項次 6）。

(c) 「製造廠商之型式指定名稱」標示錯誤（項次 7 及 9）。